



## SILVER

enligt utgåva Ny/projekterad byggnad med om-/tillbyggnad, version 2.2

### Norra Station Hus M6

Norra Stationsgatan 6B, 281 48 HÄSSLEHOLM

Bedömningen är gjord på handlingar - ska verifieras inom två år.  
Intyg utfärdat enligt datum nedan.

28 september 2017

A handwritten signature in black ink that reads "Linda Kjällén".

Linda Kjällén, Sweden Green Building Council

# Certifieringsresultat

## Norra Station Hus M6

**Byggnadsbetyg** SILVER

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

### Områden

- Energi	SILVER
Innemiljö	SILVER
Material	SILVER

### Indikatorer

Energi	Energianvändning	SILVER
	Värmeeffektbehov	SILVER
	Solvärmelast	SILVER
	Energislag	BRONS
Innemiljö	Ljudmiljö	SILVER
	Radon	SILVER
	Ventilationsstandard	SILVER
	Kvävedioxid	SILVER
	Fuktsäkerhet	SILVER
	Termiskt klimat vinter	SILVER
	Termiskt klimat sommar	SILVER
	Dagsljus	SILVER
Material	Legionella	SILVER
	Dokumentering av byggvaror	SILVER
	Utfasning av farliga ämnen	SILVER

#### GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

#### SILVER

Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

#### BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.

Besök [www.sgbc.se](http://www.sgbc.se) för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär.